

Rev1.0 28.11.02 JMA / Page:1



- Sélectionner Le modem 3 Com US Robotics (Car compatible TD-33) comme indiqué dans l'écran de la page suivante
- Valider votre choix par Ok pour fermer les 2 fenêtres.
- Le contrôleur Millénium est configuré.
- Raccorder le modem au contrôleur.

Westermo®	Tel:	01 69 10 21 00		
	Fax	01 69 10 21 01		
	E-mail:	support@westermo.fr		
Configuration du contrôleur Millénium avec le Crouzet Logic Software M2.				
Chronicel Logics Softwares M2 Chronicel Logics Contracts Contracted Logics Contracted Logics				
Retourner ensuite dans l'atelier logicie modem côté PC	l Crouzet pour co	onfigurer le		



Rev1.0 28.11.02 JMA / Page:3

Westerm [®]	Tel:	01 69 10 21 00		
	Fax	01 69 10 21 01		
	E-mail:	support@westermo.fr		
Configuration du contrôleur Millénium avec le Crouzet Logic Software M2.				
Se connecter au contrôleur en utilisant: Se contrôleur en utilisant:	President Income Technology Reveals Streemer Descel Presidence do correspon Descel	Image: Section and the section of		
Saisir le N° d'appel à composer				
 Cliquer sur configurer sélectionner les paramètres comme indiqué dans la fenêtre de droite ci-dessus. 				
Paramèteus de connection avancés Dificer le contrôle d'agreure Dificer le contrôle de (lux Dificer le contrôl				

- Cliquer sur le bouton Avancés
- Vérifier que le contrôle de flux et le contrôle d'erreurs sont désactivés.
- Valider par Ok.

•La configuration est terminée.

□ Ull serie protocole cel vicite

Paramètres supplémentaires

E Ajouter au journal ⊻oit le journal

> • Pour établir la connexion sélectionner: Contrôleur, Connexion, Connecter.

OK.

C National Interaction C Lopicid (KON/KOFF)

Annuler

Westermn [®]	Tel:	01 69 10 21 00
	Fax	01 69 10 21 01
	E-mail:	support@westermo.fr

Configuration du contrôleur Millénium avec le Crouzet Logic Software M2.

Versions logiciels et matériels utilisés

- Contrôleur CROUZET SA-12
- Release Matériel Logiciel: 1.0 1.4 / 2.0
- Atelier Logiciel Crouzet Version 1.2
- Windows 98 SE édition
- Modem Westermo TD-33 V.34 ou V.90
- Modem PCMCIA côté PC

<u>Remarque:</u> La connexion modem n'est pas supporté sous Windows NT et 2000.