





• Fermer ou bien réduire la fenêtre Hyperterminal





• Cliquer sur l'icône du pilote Modbus figurant dans la barre d'outils de Windows « Schneider Modbus Serial Driver ».

•Vérifier le paramétrage du driver comme indiqué dans la fenêtre ci-contre



• Lorsque la connexion est établie, vous pouvez dans certains cas obtenir la fenêtre de transfert ci-dessous.

• Choisir l'option qui convient.





•Pour se deconnecter du Twido, Selectionner dans la barre d'outil: Automate → Déconnecter ou bien cliquer sur l'icône correspondant.

- Fermer l'application Twido Soft
- Ouvrir ou bien relancer l'application Hyperterminal Twido.



- •Taper +++ pour repasser en mode commande le modem répond OK
- Taper la commande ATH pour demander au modem de raccrocher.
- Fermer Hyperterminal

Westermn ®	Tel:	01 69 10 21 00
	Fax	01 69 10 21 01
	E-mail:	support@westermo.fr
Connexion du Contrôleur Programmable Schneider TWIDO avec le modem TD-32		

Version logiciels et matériels utilisés

•API SCHNEIDER TWIDO-Pack Modulaire TWDXDDPPAK2F

•Kit Programmation Software TWDSPU1001V10M

- Twido Soft V 1.00
- Modbus Serial Driver WIN 32 V 1.0
 - Windows 98 SE V 4.10

•TD-32 et TD-32/485