

Totalisateurs mécaniques

Compteur de nombre de tours

Affichage 5 digits, levier de remise à zéro

U 411



U 411 - Compteur de tours

Points forts

- Compteur de nombre de tours
- Additionnant
- Affichage 5 digits
- Axe d'entraînement en dessous
- Remise à zéro par levier

Caractéristiques mécaniques

Fonction	Compteur de tours
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits	5 digits
Hauteur des digits	7 mm
Repositionnement	Manuel par levier, levier à maintenir jusqu'à la position de repos
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans l'autre sens, 1 tour = 1
Axe d'entraînement	Central vers le bas, $\varnothing 7$ mm
Vitesse de rotation	≤ 1000 t/min
Plage de mesure	99 999
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque	120 x 64 mm
Type de montage	Plaque avec 4 perçages
Poids	380 g
Matières	Boîtier: Hostaform POM, gris Plaque de fixation: acier -zingué

Totalisateurs mécaniques

Compteur de nombre de tours

Affichage 5 digits, levier de remise à zéro

U 411

Références de commande

U 411. 010 A 01

Affichage / Sens de rotation

A 5 digits 99 999 / Sens I

B 5 digits 99 999 / Sens II

Comptage / Sortie d'axe

01 1 tour = 1 ; Sortie d'axe en dessous


Boîtier

A Boîtier gris


Repositionnement

010 Avec levier de remise à zéro

Sens d'oscillation et sens de rotation



Sens de comptage I



Sens de comptage II

Dimensions

