# Afficheur grand format

## Numérique

## Entrée température

## D 060T - D 065T - D 100T - D 101T - D 250T



D 065T

# Caractéristiques techniques

#### Affichage

Dépassement capacité indiqué par "OuE"

#### Afficheur D065T avec LED 3 couleurs

La sélection de la couleur d'affichage s'effectue par programmation, le changement dans l'une des 2 autres couleurs d'affichage peut ensuite être effectuée en fonction de la valeur affichée, par exemple une valeur de défaut.

#### Signal d'entrée

Compensation soudure froide 0C à +50°C Courant d'excitation Pt100 < 1 mA DC Résistance maxi des câbles 20  $\Omega$ 

## Valeurs limites du signal d'entrée

Entrée	Affichage en °	Affichage en 0,1°
PT100	-199 à +800 °C	-199.9 à +400.0 °C
1 1 100	-328 à +1472 °F	-199.9 à +752.0 °F
Therm. J	-50 à +760 °C	-50.0 à +760.0 °C
THEIII. 3	-58 à +1400 °F	-58.0 à +999.9 °F
Therm, K	-50 à +1370 °C	-50.0 à +999.9 °C
THEIII. K	-58 à +2498 °F	-58.0 à +999.9 °F
Therm. T	-160 à +400 °C	-160.0 à +400.0 °C
THEIII. I	-256 à +752 °F	-199.9 à +752.0 °F

## Précision

 $\begin{array}{lll} & & & \pm (0,1\% + 1^{\circ}\text{C}) \\ & \text{Pt100 (0,1°)} & & \pm (0,1\% + 0,3^{\circ}\text{C}) \\ & & \text{Therm. J, K, T (1°)} & & \pm (0,4\% + 1^{\circ}\text{C}) \\ & & \text{Therm. J, K, T (0,1°)} & & \pm (0,4\% + 0,5^{\circ}\text{C}) \\ & \text{Temps d'échauffement} & & 5 \text{ min} \\ \end{array}$ 

## Conversion A/D du signal d'entrée

 $\begin{array}{ccc} \text{Technique} & & & \Sigma \Delta \\ \text{R\'esolution} & & \text{16 bits} \\ \text{Cadence} & & \text{25/s} \end{array}$ 

## Offset d'affichage

L'offset d'affichage, programmable, permet de compenser un éventuel décalage entre la valeur réelle et la valeur mesurée.

Eclairage maxi	1000 lux
Alimentation	230 VAC / 50 Hz

## **Points forts**

- 3, 4 ou 5 digits LED rouge de hauteur 57 mm, 100 mm ou 250 mm sur 1 ou 2 face(s) de lecture
- 3, 4 ou 5 digits LED 3 couleurs rouge, vert et ambre de hauteur 57 mm sur 1 ou 2 face(s) de lecture
- Visibilité jusqu'à 30 m, 50 m ou 100 m
- 3 versions : Indice de protection IP41
   Indice de protection IP65
   Affichage LED haute luminosité et indice IP65

thermocouple J, K, T

- Signal d'entrée sonde de température Pt100

- Affichage de la température en °C, °F, 1/10°C ou 1/10 °F
- Offset d'affichage de -99 à +99
- Alimentation 230 VAC

#### Consommation

 D060 – D065
 3,5 VA par digit

 D100 – D101
 4 VA par digit

 D250
 7 VA par digit

## **Dimensions - Poids**

D060 - D065

	200 2000					
Nbre de digits		3	4	5		
Longueur mm		210	290	290		
	Poids kg	2	2	3		

Hauteur = 125 mm Profondeur = 120 mm

D100 - D101

Nbre de digits	3	4	5
Longueur mm	330	420	510
Poids kg	4	4	6

Hauteur = 175 mm Profondeur = 120 mm

D250

Nbre de digits	3	4	5
Longueur mm	750	990	1220
Poids kg	10	10	14
Hautaur 270 mm		Drofondo	120

Température d'utilisation	0°C +50°C
Protection	IP41 ou IP65

## Fixation

Livré avec une équerre de fixation permettant le montage en saillie ou en suspendu.

Conformité DIN EN 61010-1	Classe de protection II
	Surtension catégorie II
	Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-3
Choc	DIN EN 61000-6-2
Conformités	CE




# **Afficheur grand format**

Numérique Entrée température

## D 060T - D 065T - D 100T - D 101T - D 250T

Références de commande	
Afficheur LED rouge avec indice de protection IP41	Afficheur LED rouge avec indice de protection IP65
D060T. 0 4A01000 Afficheur 57 mm D100T. 0 4A01000 Afficheur 100 mm D250T. 0 1P41  Nombre de faces d'affichage S 1 face D 2 faces  Nombre de digits par face d'affichage 3 3 digits 4 4 digits 5 5 digits	D060T. 0 4E01000 Afficheur 57 mm D100T. 0 4E01000 Afficheur 100 mm  IP65  Nombre de faces d'affichage S 1 face D 2 faces  Nombre de digits par face d'affichage 3 digits 4 digits 5 digits
	Afficheur avec LED rouge haute luminosité et indice IP65  D101T. 0 4E01000 Afficheur 100 mm  IP65  Nombre de faces d'affichage S 1 face D 2 faces  Nombre de digits par face d'affichage 3 digits 4 digits 5 digits

## Afficheur LED 3 couleurs rouge, vert et ambre





#### 1. Fonctionnement


## **Sorties alarmes**

L'afficheur dispose en option de 2 alarmes avec sorties relais. L'activation des sorties est programmable en mode HIGH, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens croissant ou en mode LOW, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens décroissant.

Le mode de fonctionnement des alarmes est également programmable :


## a) Action retardée par temporisation

Le retard temporisé agit de part et d'autre du seuil d'alarme quand la valeur d'affichage passe par celui-ci dans le sens croissant ou décroissant. Ce retard est programmable en secondes de 0 à 99.



#### b) Hystérésis asymétrique

L'activation de la sortie est immédiate lorsque la valeur d'affichage passe par le seuil d'alarme ; par contre la désactivation de la sortie est effectuée après la bande d'hystérésis programmée en unités d'affichage de 0 à 9999.



## 2. Consultation et programmation

#### **Mode CONSULTATION**

L'afficheur se trouve dans ce mode à la mise sous tension. C'est dans ce mode que l'on consulte la valeur de la mesure.

#### **Mode PROGRAMMATION**

La programmation de l'afficheur s'effectue par 3 touches situées sous l'appareil :



Le mode programmation permet de configurer totalement le fonctionnement de l'afficheur :


- L'accès au mode programmation s'effectue à l'aide de la touche (\*).
- Le défilement des différentes lignes à programmer s'effectue à l'aide de la touche (**Enter**).
- La sélection d'une option de fonctionnement ou d'un digit à modifier s'effectue à l'aide de la touche (\*).
- L'incrémentation du digit sélectionné s'effectue à l'aide de la touche (+)

## D060T / D065T / D100T / D101T / D250T GUIDE DE PROGRAMMATION E10/07


#### Mode opératoire

- 1° Appuyer pendant 3 sec. sur la touche (\*), le message [Pro] s'affiche.
- 2° Appuyer sur la touche (**Enter**) et sélectionner le module de configuration à programmer à l'aide de la touche (\*).
- 3° Programmer les différentes lignes à l'aide des 3 touches.
- 4° Après la programmation des différentes lignes de configuration l'afficheur mémorise les modifications et quitte automatiquement le mode programmation.

## Synoptique d'affichage des modules de configuration




#### 1. Configuration de l'entrée



L'offset d'affichage permet de compenser un éventuel décalage entre la valeur réelle et la valeur mesurée.

3

#### 2. Configuration alarmes et affichage 3 couleurs



#### Digit de gauche :

0 = activation de la sortie en HIGH

- 1 = activation de la sortie en LOW
- 2 = sortie alarme désactivée

## Digit de droite :

0 = action retardée en temporisation

1 = hystérésis asymétrique

## Valeur de configuration alarme n°1 dL1-Hi1 Programmation du retard (dLY) de 0 à 99 sec ou de l'hystérésis (HYS) de 0 à 999 unités d'affichage

	Valeur	du	seuil	d'a	larme	n°1
_						

valeur du seuil d'alarme n' i				
SE1				
00000	Valeur programmable de -19999 à 99999			

#### Alarme n°2

rL2	
8 8	La configuration est effectuée par la program
	mation des 2 digits affichés :

#### <u>Digit de gauche :</u>

0 = activation de la sortie en HIGH

1 = activation de la sortie en LOW

2 = sortie alarme désactivée

## Digit de droite :

0 = action retardée en temporisation

1 = hystérésis asymétrique

#### Valeur de configuration alarme n°2

aL2-Hi2	
000	Program
	ou de l'h

nmation du retard (dLY) de 0 à 99 sec hystérésis (HYS) de 0 à 999 unités d'affichage

## Valeur du seuil d'alarme n°2

SE2	
00000	Valeur programmable

de -19999 à 99999

## Couleur d'affichage, uniquement pour les modèles D065T, paramètres programmables même si l'option relais n'est pas installée dans l'afficheur


La sélection automatique de la couleur d'affichage est effectuée par l'afficheur qui compare la valeur à afficher aux 2 valeurs de seuils mémorisées dans l'afficheur.

#### Couleur d'affichage

nr	Lorsque aucun seuil n'est activé
r1	Lorsque le seuil n°1 est activé
r2	Lorsque le seuil n°2 est activé
r3	Lorsque les seuils n°1 et 2 sont activés

La sélection de la couleur s'effectue à l'aide la touche [+], le texte correspondant change de couleur à chaque appui sur la touche

#### 3. Raccordement



#### **Alimentation**

Tension	VAC
Borne 1:	Phase
Borne 2:	Neutre
Borne 3:	Terre

#### Signal d'entrée

Borne 1: Masse

Borne 2: PT100 commun / Thermo. -

Borne 3: PT100

Borne 4: PT100 / Thermo. +

Borne 5: Non utilisé Borne 6: Non utilisé

#### Sorties relais

Borne 1: Contact NF relais 1 Contact NO relais 1 Borne 2: Borne 3: Contact commun relais 1 Contact NF relais 2 Borne 4: Borne 5: Contact NO relais 2 Contact commun relais 2 Borne 6:

## Exemples de raccordements

## Entrée SONDE Pt100



#### Entrée THERMOCOUPLE



Thermocouple

#### 4. Messages d'erreurs

En cas d'anomalie de fonctionnement ou d'erreur de programmation, l'afficheur affiche un message d'erreur pour signaler le défaut.

OuE Dépassement de capacité d'affichage

Absence de signal d'entrée E1